

GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice			KARTA OTWORU BADAWCZEGO 14					Zał.Nr: 5/7 Wiertnica: LWP-16s					
Miejscowość: Lisnówko Gmina: Świecie nad Osą Powiat: grudziądzki Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Droga powiatowa 1388 C Zleceniodawca: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Głowacki					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 83.20 m n.p.m. Skala 1 : 50      Data wiercenia: 2017-09-28					
Wiercenie	Głębokość zwirowiadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość walczkowań	Grupa nośności podłoża	Warstwa geotechniczna	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.80 ~ ~	Czwartorzęd	Holocen	nN(PH)		nasyp niekontrolowany, ciemnoszary złożony z piasku próchnicznego	Mg	w	szg			NO	
				1.0	PgH	0.70	piasek gliniasty próchniczny, ciemnoszary		Or				
				2.0	Gp  Gz	1.60	glinka piaszczysta, brązowa przewarstwiona gliną zwięzłą		saCl	3	G4	IIb	
				3.0									
				4.0									
					4.00								
: 15    Rzędna: 97.20 m n.p.m.    Data wiercenia: 2017-09-28													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Czwartorzęd	Holocen	nN(PH+Ko)		nasyp niekontrolowany, ciemnoszary złożony z piasku próchnicznego z domieszką kamieni	Mg	w	szg/ln			NO	
				1.0	Pd	0.50	piasek drobny, żółty		FSa	szg		G1	I
				2.0	Gp(+Pg)	1.00	glinka piaszczysta, brązowa z domieszką piasku gliniastego		saCl	pzw	0	G4	IIa
						2.50							