


GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice			KARTA OTWORU BADAWCZEGO 20					Zał.Nr: 4/10 Wiertnica: LWP-16s									
Miejscowość: Szembruczek Gmina: Rogóźno Powiat: grudziądzki Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Droga powiatowa nr 1353 C Zleceńodawca: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Głowacki				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 83.80 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-04										
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość walczkowań	Grupa nośności podłoża	Warstwa geotechniczna					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13				
		Czwartorzęd	Holocen	nN(PH)	0.20	nasyp niekontrolowany, ciemnoszary złożony z piasku próchnicznego	Mg	w	szg			NO					
				Pg PH		piasek gliniasty, brązowy przewarstwiony piaskiem próchnicznym	clSa		tpl		G4	IIIa					
				Plejstocen		1.0	Pd Ps		0.90		piasek drobny, jasnożółty przewarstwiony piaskiem średnim	FSa	szg	G1	IIb		
						2.0	Gp		2.00		glina piaszczysta, szara	saCl	pl	G4	IIIb		
									2.50								
: 21 Rzędna: 84.20 m n.p.m. Data wiercenia: 2017-10-04																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		Czwartorzęd	Holocen	nN(PgH, Gp, GH)	1.10	nasyp niekontrolowany, szaro-brązowy złożony z piasku gliniastego próchnicznego, gliny piaszczystej, gliny próchnicznej	Mg	w	pl			NO					
				1.0		Nmg	namuł gliniasty, czarny				Or		I				
				Plejstocen		2.0	Gp Gz				2.00	glina piaszczysta, szara przewarstwiona gliną zwięzłą	saCl		3/4	G4	IIIb
						3.0											
											3.50						