

GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice			KARTA OTWORU BADAWCZEGO 1					Zał.Nr: 5/1 Wiertnica: LWP-16s				
Miejscowość: Wybudowanie Łasińskie Gmina: Łasin Powiat: grudziądzki Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Droga powiatowa 1388 C Zleceńodawca: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Głowacki					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 84.00 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-09-28				
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałczkowań	Grupa nośności podłoża	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6							
				nN(PH)	0.30	nasyp niekontrolowany, czarny złożony z piasku próchniczego	Mg	w	szg			NO
				nB(Gp)		nasyp budowlany, brązowy złożony z gliny piaszczystej						NS
				G	1.50	gлина, jasnobrązowa	sasiCl			5		IIc
				GπZ Ps	2.30	gлина pylasta zwięzła, szara przewarstwiona piaskiem średnim	saciSi			7/8		IIIb
					4.00							
: 2 Rzędna: 84.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2017-09-28												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				nN(PgH)		nasyp niekontrolowany, szary złożony z piasku gliniastego próchniczego	Mg	w	pl			NO
				G Ps	0.90	gлина, szaro-brązowa przewarstwiona piaskiem średnim	sasiCl			1		IIa
				Gp	3.00	gлина piaszczysta, szara	saCl		pl	2/3/3		IIb
					4.00							